

we deliver
you discover



PLAN DE SERVICIO PARA LA TAPADORA DE ROSCA DE LA SERIE CS500

Un plan de servicio PM estándar para el mantenimiento de sus equipos



PLAN DE SERVICIO ESTÁNDAR DE PM

Enviar la unidad al taller

- Una (1) inspección PM programada
- Prueba de rendimiento
- Limpieza y lubricación a fondo del eje de la máquina, los husillos y las guías
- Prueba de funcionamiento del eje de la máquina, el motor, los acoplamientos deslizantes, las brocas y las juntas tóricas
- Inspección de los fusibles, las guías, las juntas tóricas, los resortes, los cables de alimentación y los enchufes (el ajuste, la sustitución o la reparación de estas piezas se realiza según sea necesario)
- Excluye: todas las piezas de reparación

MANTENGA
SU EQUIPO EN
PLENA FORMA