

we deliver
you discover



3 NIVELES
DE SERVICIO
DISPONIBLES

PLANES DE SERVICIO PARA LAS TAPADORAS DE ROSCA DE LA SERIE CS700

Cuatro planes disponibles para adaptarse a sus necesidades

1A




PLAN DE SERVICIO ESTÁNDAR PM

Enviar la unidad al taller

- Una (1) inspección PM programada (recomendada cada 12 meses)
- Prueba de rendimiento
- Limpieza y lubricación a fondo del eje de la máquina, los husillos y las guías
- Prueba de funcionamiento del eje de la máquina, el motor, la unidad de empuje, el sensor de detección de tubos opcional, los acoplamientos deslizantes, las brocas y las juntas tóricas
- Inspección de la cabeza del tornillo, los fusibles, las guías, las juntas tóricas, los muelles, los cables de alimentación y los enchufes (el ajuste, la sustitución o la reparación de estas piezas se realiza según sea necesario)
- Exclusiones: todas las piezas de reparación

1B




PLAN DE SERVICIO ESTÁNDAR PM

Reparación de la unidad in situ

- Una (1) inspección PM programada (recomendada cada 12 meses)
- Gastos de viaje relacionados con la visita PM
- Prueba de rendimiento
- Limpieza y lubricación a fondo del eje de la máquina, los husillos y las guías
- Prueba de funcionamiento del eje de la máquina, el motor, la unidad de empuje, el sensor de detección de tubos opcional, los acoplamientos deslizantes, las brocas y las juntas tóricas
- Inspección de la cabeza del tornillo, los fusibles, las guías, las juntas tóricas, los muelles, los cables de alimentación y los enchufes (el ajuste, la sustitución o la reparación de estas piezas se realiza según sea necesario)
- Exclusiones: todas las piezas de reparación

2



CONTRATO DE SERVICIO DE NIVEL 2

Reparación de la unidad in situ

- Una (1) inspección anual de PM (incluye todas las ofertas de PM estándar)
- Una visita de servicio de emergencia in situ
- La visita de servicio incluye las piezas de reparación*, el coste de la mano de obra y el desplazamiento
- *Exclusiones: cabeza de tornillo

3



CONTRATO DE SERVICIO DE NIVEL 3

Reparación de la unidad in situ

- Incluye todas las ofertas del nivel 2
- Visita de servicio in situ de emergencia adicional
- Actualizaciones de software Micronic
- La visita de servicio incluye las piezas de reparación*, el coste de la mano de obra y el desplazamiento
- *Exclusiones: cabeza de tornillo

¿Necesita un presupuesto? ¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nosotros:



+34 628 08 91 40



info@nbsscientific.es



www.nbsscientific.es